

✓ **PRZEDSIĘBIORSTWO**
„INWESTBUD” sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a
tel./fax (074) 66-49-280; (074) 841-83-10
Regon 890026071, NIP 886-000-58-26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Do Projektu budowlanego: „Przebudowa instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku
Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 2

Zakres robót odtworzeniowych po realizacji robót objętych w/w Projektem

I. W zakresie instalacji c.o., c.w.u. :

1. W miejscach zdemontowanych grzejników oraz rurażu instalacji c.o., c.w.u, należy wykonać tynki cem.-wap. kat.III.
2. Wszystkie przebicia, przekucia, należy zamurować oraz wykonać tynki cem.-wap. kat.III.
3. Wszystkie uszkodzenia tynków należy naprawić i doprowadzić tynki do stanu pierwotnego.
4. W miejscach określonych w projekcie i opisanych jako zamurowanie wnęk podokiennych, należy:
 - wykonać zamurowania wnęk z bloczków gazobetonowych z przewiązaniem ze ścianą istniejącą,
 - wykonać tynk cem.-wap. kat.III.
5. Uszkodzenia posadzek należy naprawić poprzez doprowadzenie ich do stanu pierwotnego.

II. W zakresie instalacji elektrycznych:

1. Dokonać wypełnienia (zaprawienia) wszystkich bruzd w postaci tynków cem.wap. kat.III.
2. Miejsca po zdemontowanych elementach zamurować oraz wykonać tynk cem-wap. kat.III.
3. Miejsca po zdemontowanych oprawach naprawić poprzez wykonanie tynku cem.—wap. kat.III.
4. Uszkodzenia posadzek należy naprawić poprzez doprowadzenie ich do stanu pierwotnego.

III. Całość pomieszczeń, w których prowadzone są roboty

1. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są roboty, należy:
 - wykonać oczyszczenie ścian i sufitów z kurzu,
 - usunąć obszary malatury łuszczącej się i odstającej wraz z naprawą w/w miejsc,
 - wykonać gruntowanie ścian i sufitów,
 - wykonać dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorystyce elementów istniejących.
2. W miejscach występowania lamperii (malatura farbami olejnymi), należy:
 - usunąć obszary malatury łuszczącej się i odstającej wraz z naprawą w/w miejsc (zaszpachlowanie),
 - zaszpachlować pęknięcia i ubytki,
 - przetrzeć całość lamperii papierem ściernym,
 - wykonać gruntowanie ścian,
 - pomalować dwukrotnie ściany farbami emulsyjnymi w kolorystyce jak wymalowania istniejące.

PREZES ZARZĄDU
Sp. z o.o. „INWESTBUD”
mgr inż. Marek Matyjasek