

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach -prace naprawcze komina spalinowego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.zabkowiceslaskie.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach -prace naprawcze komina spalinowego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5e7ee3b-d5ac-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097844/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 11:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000862/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach -prace naprawcze komina spalinowego”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095793/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie podstawowe obejmuje remont połączenia dachowej wraz z kominami znajdującymi się w obrysie budynku świetlicy wiejskiej w Braszowicach. W budynku świetlicy znajduje się jeszcze jeden komin domurowany do ściany zewnętrznej, który to nie był ujęty w dokumentacji zamówienia podstawowego. W dniu 16.06.2021 r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy współudziale Wykonawcy i Zamawiającego dokonali oględzin komina dymowego świetlicy wiejskiej w Braszowicach. W dniu 16.06.2021 r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy współudziale Wykonawcy i Zamawiającego dokonali oględzin komina dymowego świetlicy wiejskiej w Braszowicach. Za niezbędne i konieczne wskazano rozbiórkę betonowej czapy kominowej oraz zabudowanie nowej, naprawę uszkodzonych cegieł, ciśnieniowe czyszczenie elewacji komina, oczyszczenie i malowanie elementów metalowych- kłamer wyłazowych i obejm obwodowych komina. Zabezpieczenie elewacji poprzez wykonanie impregnacji .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16898,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach -prace naprawcze komina spalinowego”.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV:

45111100-9 Roboty rozbiórkowe.

45453000-7 Roboty remontowe.

45262100-2 Rusztowania rurowe zewnętrzne.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac naprawczych komina spalinowego w świetlicy wiejskiej w Braszowicach, zlokalizowanej w Braszowice 61 a gm. Ząbkowice Śląskie.

W dniu 16.06.2021 r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy współudziale Wykonawcy i Zamawiającego dokonali oględzin komina dymowego świetlicy wiejskiej w Braszowicach. Po wykonanych czynnościach podjęto decyzje o konieczności wykonania prac naprawczych. Za niezbędne i konieczne wskazano rozbiórkę betonowej czapy kominowej oraz zabudowanie nowej, naprawę uszkodzonych cegieł, ciśnieniowe czyszczenie elewacji komina, oczyszczenie i malowanie elementów metalowych- klamr wyłazowych i obejm obwodowych komina. Zabezpieczenie elewacji poprzez wykonanie impregnacji. Prace niniejsze są niezbędne i konieczne do wykonania z uwagi na potrzebę właściwego zabezpieczenia komina dla potrzeb jego właściwej dalszej eksploatacji. Mając powyższe na uwadze stwierdza się konieczność wykonania ww. prac. Wymieniony zakres prac nie był ujęty w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w umowie. Szczegółowe oględziny komina nie mogły być przeprowadzone wcześniej z połąci dachowej z uwagi na jej zły stan techniczny- liczne ubytki pokrycia i uszkodzenia więźby oraz uszkodzenia dachu powstałe w wyniku działania siły natury. Dodatkowy zakres prac stanowi kontynuację realizacji zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. MARBUD Marek Majerczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8871035721

7.3.3) Ulica: ul. Kamieniecka 20

7.3.4) Miejscowość: Zabkowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-07-12

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie podstawowe obejmuje remont połaci dachowej wraz z kominami znajdującymi się w obrysie budynku świetlicy wiejskiej w Braszowicach. W budynku świetlicy znajduje się jeszcze jeden komin domurowany do ściany zewnętrznej, który to nie był ujęty w dokumentacji zamówienia podstawowego. W dniu 16.06.2021 r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy współudziale Wykonawcy i Zamawiającego dokonali oględzin komina dymowego świetlicy wiejskiej w Braszowicach. Szczegółowe oględziny komina nie mogły być przeprowadzone wcześniej z połaci dachowej z uwagi na jej zły stan techniczny- liczne ubytki pokrycia i uszkodzenia więźby oraz uszkodzenia dachu powstałe w wyniku działania siły natury. Po wykonanych czynnościach podjęto decyzje o konieczności wykonania prac naprawczych. Za niezbędne i konieczne wskazano rozbiórkę betonowej czapy kominowej oraz zabudowanie nowej, naprawę uszkodzonych cegieł, ciśnieniowe czyszczenie elewacji komina, oczyszczenie i

malowanie elementów metalowych- klamr wylazowych i obejm obwodowych komina.
Zabezpieczenie elewacji poprzez wykonanie impregnacji . Prace niniejsze są niezbędne i konieczne do wykonania z uwagi na potrzebę właściwego zabezpieczenia komina dla potrzeb jego właściwej dalszej eksploatacji oraz są podobne do prac wykonywanych w zamówieniu podstawowym. Mając powyższe na uwadze stwierdza się konieczność wykonania ww. prac. Wymieniony zakres prac nie był ujęty w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w umowie. Dodatkowy zakres prac stanowi kontynuację realizacji zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach”. Załączony do dokumentacji przedmiar robót szczegółowo określa przedmiot zamówienia.

