

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowicach Śl.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
Biuro Obsługi Inwestycji

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 15/ZNS/22

Ząbkowice Śl., dnia 27 maja 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: mgr inż. Paulina Zielińska, starszy asystent, Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, nr upow. 06/UK/21 oraz 14/ZNS/22, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śl.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, 3 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195 wraz ze zm.), w związku art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 wraz ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

**Odbudowa, remont, dostosowanie pomieszczeń do celów użytkowych we wschodnim skrzydle zamku
w Ząbkowicach Śląskich**

Ząbkowice Śl., Krzywa, dz. nr ewid. 26 i 35, obręb Centrum

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 8871635243 REGON 890718461 PKD nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: Dariusz Małozieć – Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - Maciej Brandys – główny specjalista ds. budownictwa i inwestycji (nieobecny w momencie podpisania protokołu)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1.1. dokumentacji związanej z realizacją inwestycji: | 30.05.2022 r. godz.: 9:00 |
| 1.2. obiektu – piwnica, parter, piętro I i II: | 27.05.2022 r. godz.: 13:00 |
| 1.3. obiektu – piętro IV i V oraz zakończenie protokołu: | 31.05.2022 r. godz. 10:00 |

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek strony z dnia 26.05.2021 r.

4. Data i godzina zakończenia kontroli:

- | | |
|--|----------------------------|
| 4.1. dokumentacji związanej z realizacją inwestycji: | 30.05.2022 r. godz.: 11:00 |
| 4.2. obiektu – piwnica, parter, piętro I i II: | 27.05.2022 r. godz.: 14:30 |
| 4.3. obiektu – piętro IV i V oraz zakończenie protokołu: | 31.05.2022 r. godz. 10:30 |

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*

6. Zakres przedmiotowy kontroli: odbiór obiektu w związku z koniecznością dopuszczenia go do użytkowania na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *nie dotyczy*

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *nie dotyczy*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *nie dotyczy*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- 10.1. Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych próbki wody nr 539/w/z/22 z dnia 07.05.2022 r. wydane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z Dzierżoniowa – wyniki zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294),
- 10.2. Protokół pomiarów skuteczności działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z dnia 26.04.2022 r. podpisany przez mgra inż. Mateusza Marciniaka – POZYTYWNY,
- 10.3. Protokół nr 1/2022 z dnia 10.05.2022 r. Badanie rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Yevhena Kwasha nr upr. E/2727/716/20 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.4. Protokół nr 1/2022 z dnia 10.05.2022 r. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, podpisany przez Yevhena Kwasha nr upr. E/2727/716/20 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.5. Protokół z dnia 06.05.2022 r. Sprawdzenia zadziałania wyłącznika głównego, podpisany przez Yevhena Kwasha nr upr. E/2727/716/20 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.6. Protokół z dnia 06.05.2022 r. z pomiarów rezystancji uziemienia, podpisany przez Yevhena Kwasha nr upr. E/2727/716/20 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.7. Protokół nr 01/0/2022 z dnia 06.05.2022 r. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.8. Protokół nr 02/0/2022 z dnia 06.05.2022 r. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.9. Protokół nr 01/r/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania wyłącznika różnicowoprądowego, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.10. Protokół nr 01/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji kabli, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.11. Protokół nr 02/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji kabli, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.12. Protokół nr 03/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.13. Protokół nr 04/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.14. Protokół nr 05/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.15. Protokół nr 06/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.16. Protokół nr 07/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.17. Protokół nr 08/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.18. Protokół nr 09/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.19. Protokół nr 10/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.20. Protokół nr 11/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.21. Protokół nr 12/i/22 z dnia 06.05.2022 r. Badania rezystancji izolacji przewodów, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji,
- 10.22. Protokół z dnia 06.05.2022 r. Badania oświetlenia ewakuacyjnego, podpisany przez Piotra Żygadło nr upr. E1-328/061/18 oraz Macieja Draba nr upr. D1-327/061/18 – instalacja nadaje się do eksploatacji, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego spełnia wymagania norm.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- 11.1. Projekt budowlany pn. „Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib” z listopada 2012 r. autorstwa: architektura dr inż. arch. Maciej Małachowicz, instalacje sanitarne mgr inż. Elżbieta Bester, instalacje elektryczne tech. el. Eugeniusz Bąk, nie opiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- 11.2. Decyzja Starosty Ząbkowickiego nr 58/2016 z dnia 14.03.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
- 11.3. Dziennik Budowy nr 73 z dnia 27.03.2019 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. – wpis kierownika budowy mgra inż. Janusza Żurawskiego o zakończeniu całości robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę z dnia 12.05.2022 r.,
- 11.4. Oświadczenie kierownika budowy mgra inż. Janusza Żurawskiego z dnia 12.05.2022 r. – inwestycję wykonano ze zmianami od zatwierdzonego projektu,

- 11.5. Oświadczenie kierownika robót inż. Barbary Moryń z dnia 11.05.2022 r. o zakończeniu robót sanitarnych związanych z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną – roboty wykonano ze zmianami od zatwierdzonego projektu,
 - 11.6. Oświadczenie kierownika robót mgra inż. Henryka Rabendy z dnia 11.05.2022 r. o zakończeniu robót sanitarnych związanych z przyłączami wod-kan oraz doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej – roboty wykonano ze zmianami od zatwierdzonego projektu,
 - 11.7. Protokół odbioru z dnia 18.03.2022 r. dot. próby szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy oraz PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego Marka Nowaczewskiego – POZYTYWNY,
 - 11.8. Protokół z dnia 18.03.2022 r. dot. wpięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora sanitarnego, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy oraz PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego Marka Nowaczewskiego – POZYTYWNY,
 - 11.9. Protokół z dnia 18.03.2022 r. dot. wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy oraz PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego Marka Nowaczewskiego – POZYTYWNY,
 - 11.10. Protokół odbioru z dnia 22.04.2022 r. dot. próby ciśnieniowej przyłącza wodociągowego, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy oraz PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego Marka Nowaczewskiego – POZYTYWNY,
 - 11.11. Protokół odbioru z dnia 22.04.2022 r. dot. płukania i dezynfekcji przyłącza wodociągowego, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy oraz PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego Marka Nowaczewskiego – POZYTYWNY,
 - 11.12. Karta techniczna farby zastosowanej na jednej ścianie w pomieszczeniu toalety – Styleline, Grand Latexx Matt.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: Dokumenty wymienione w części II pkt. 10 oraz 11.2-11.12.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr - *Nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

W związku z przeprowadzoną kontrolą, pouczono stronę, że zostanie obciążona kosztami przeprowadzenia kontroli wynikającymi z kalkulacji i określonymi w odrębnej decyzji.

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Kontrola obiektu budowlanego w związku z zamiarem dopuszczenia go do użytkowania na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, dotyczy przypadku, gdy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, gdy na Inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego przed przystąpieniem do jego użytkowania.

Na wniosek Inwestora – Burmistrza Ząbkowic Śląskich Pana Marcina Orzeszka, dokonano oceny pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych pomieszczeń dostosowanych do celów użytkowych – trasa turystyczna i pomieszczenia ekspozycyjne, we wschodnim skrzydle Zamku. Kamienno-ceglany zamek znajduje się w Ząbkowicach Śląskich na działce nr ewid. 26 i 35 obręb Centrum. Założenie zamkowe na planie kwadratu, z centralnym dziedzińcem. Zamek posiada cztery skrzydła, naroża flankowały okrągłe baszty. Posiada 2 wieże: bramną przejazdową będącą głównym wejściem na obiekt i „Zegarową” znajdująca się w elewacji północnej skrzydła południowego.

Wieża bramna posiada pięć kondygnacji naziemnych, obiekt jest podpiwniczony. W parterze znajduje się przejazd, pomieszczenia pomocnicze dostępne z przejazdu oraz podest antresoli, wejście na wyższe kondygnacje odbywać będzie się wyremontowaną zabytkową klatką schodową. Obiekt posiada zachowaną kamieniarce portali i okien. Na 2 kondygnacji odnalezione zostały unikatowe gotyckie i renesansowe freski oraz relikty urządzeń grzewczych. Piąta kondygnacja – taras widokowy zwieńczona jest attyką zabezpieczoną w etapie Ia.

W trakcie prac zabezpieczających etapu Ia zreperowano najpoważniejsze awarie grożące zawaleniem obiektu i odbudowano klatkę schodową i stropy umożliwiające bezpieczny dostęp na wyższe kondygnacje wieży bramnej.

Kolejny etap inwestycji zrealizowano na podstawie projektu budowlanego pn. „Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib” z listopada 2012 r. autorstwa: architektura dr inż. arch. Maciej Małachowicz, instalacje sanitarne mgr inż. Elżbieta Bester, instalacje elektryczne tech. el. Eugeniusz Bąk, nie opiniowanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dla którego została wydana Decyzja Starosty Ząbkowickiego nr 58/2016 z dnia 14.03.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Inwestycja jest kontynuacją projektu pn.: „Projekt budowlany zabezpieczeń Zamku w Ząbkowicach Śląskich – etap Ia” oraz kontynuacją zadania pn. „Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień Zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających.”

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Obszar objęty pracami: skrzydło wschodnie – dostosowanie wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi do funkcji użytkowej; piwnice skrzydła wschodniego – przeprowadzenie instalacji; dziedziniec – odbudowa części podcienia, zabezpieczenie reliktów oraz aranżacja dziedzińca. Zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym do obiektu: do przejazdu bramnego oraz zapewniono możliwość wjazdu na dziedziniec. Pozostałe pomieszczenia dla osób z dysfunkcją ruchową pozostaną niedostępne lub dostęp do nich będzie utrudniony na tym etapie.

Szczegółowe prace przeprowadzone w obiekcie objęte kontrolą:

- dostosowanie wieży bramnej do celów wprowadzenia funkcji użytkowej: udostępnienia na cele trasy turystycznej 2 pomieszczenia ekspozycyjne, możliwość wyjścia na taras widokowy; aranżacja dziedzińca; adaptacja pomieszczeń przyległych wieży na dyżurkę/kasę biletową i pomieszczenia socjalne personelu, w tym toaleta;
- aranżację pomieszczeń wieży I, II i III piętra na funkcję ekspozycyjną; zapewnienie możliwości wyjścia na taras widokowy wieży bramnej (IV piętro);
- przywrócenie latarni wieńczącej wieżę bramną;
- odbudowę fragmentu podcienia skrzydła wschodniego w oparciu o odsłonięte reliktury filarów i oporów sklepień;
- dostosowywanie obiektu do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez wprowadzenie instalacji elektrycznej, oświetlenia, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, założenie urządzeń grzewczych, odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
- uzupełnienie wystroju architektonicznego pomieszczeń objętych zakresem opracowania.

Kontrolą objęto wszystkie pomieszczenia będące przedmiotem zakresu prac remontowych.

Podstawowe parametry dla obiektu: powierzchnia użytkowa (netto) w obrębie przewidywanych prac zabezpieczających i adaptacyjnych etapu Ib – 1235,97 m², kubatura objęta pracami adaptacyjnymi: 3500 m³, wysokość obiektu w obrębie prowadzonych prac maks. 24,95 m.

Wysokość pomieszczeń: 2,85 m (pomieszczenie toalety dla personelu), od 2,20 m do powyżej 4,0 m w przejściach, na antresoli, w salach ekspozycyjnych – wysokość pomieszczeń jest wystarczająca zgodnie z §72 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.). Zamek posiada przyłącza do sieci technicznych tj.: wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznej. Pomieszczenie toalety ogrzewane naściennym grzejnikiem elektrycznym, przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego o poj. 5 dm³. W Salach ekspozycyjnych na I i II piętrze zainstalowane ogrzewanie podłogowe elektryczne.

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewna i mechaniczna wywiewna (toaleta dla personelu). Powierzchnie ścian i podłóg w toalecie – łatwozmywalne, nienasiąkliwe.

Investycję wykonano ze zmianami nieistotnymi od zatwierdzonego projektu wg oświadczenia kierownika budwy.

Pomieszczenia posiadają adekwatną do potrzeb powierzchnię zgodnie z planowaną dla nich funkcją oraz spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* *Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: Przed uruchomieniem obiektu należy wyznaczyć w nim miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości zgodnie z §76 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) oraz zapewnić punkt poboru ciepłej wody do celów gospodarczych.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/ dziennika budowy **
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono** (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości słownie (nr mandatu karnego) (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/adres) *Nie dotyczy*
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – Nie odmówiono

Z up. Burmistrza
Dariusz Małozieć
Zastępca Burmistrza

✓
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
Krzysztof Winiarski
mgr inż. Paulina Zychowska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

31.05.2022

Z up. Burmistrza
Dariusz Małozieć
Zastępca Burmistrza

✓
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić

